



Qualitätssicherung: Erfolgreiche Desinfektionsvalidierung mit DioFog-Controllern

07.12.2016/cw

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen durchgeführte Validierung der H₂O₂-basierten Raumdeseinfektion mit unserem DiosolGenerator-System war gemäß Laborauswertung **nicht erfolgreich** (Prüfbericht der Meducomp Labor GmbH siehe anbei). Nicht alle ausgewerteten Bioindikatoren weisen die erforderliche Mindest-Keimreduktion von ≥ 5 Log auf.

Die **möglichen Ursachen** dieses negativen Ergebnisses entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt „Hinweis bei negativem Validierungsergebnis“. Diesen Hinweis haben Sie bereits bei Zusendung der DioFog-Controller Bioindikatoren vor Durchführung der Validierung erhalten.

Wie sehen nun die weiteren Schritte aus?

1. Sie erhalten zunächst kein Hygienezertifikat, da keine Keimreduktion von 5 Log-Stufen erzielt wurde
2. Unabhängig vom Validierungsergebnis fallen für Sie die entstandenen Bearbeitungs-, Material- und Laborkosten an (Rechnung siehe anbei)
3. Die Ursache des negativen Desinfektionsergebnisses finden und beseitigen
4. Kostenpflichtige Wiederholung des Vorgangs zur Erreichung einer erfolgreich-validierten & zertifizierten Hygiene

Bei Rückfragen, weiterem Informationsbedarf und zwecks Problemlösung stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 (0)6003 / 814-220 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DIOP GmbH & Co KG
Dieselstraße 5-6
61191 Rosbach
Tel.: 06003-814-220
Fax: 06003-814-906
info@diopgmbh.com

DIOP Qualitätsmanagement

